

南小学校区通学路対策箇所図


別添2

①道路の幅員が狭く、歩道と車道の区別がない。

<対策内容>
路肩カラー舗装。
(グリーンベルト)
【平成28年度】



御代田中学校



シチズンマシナリーミヤノ(株)

中山道

県営住宅
平和台団地

⑥交通量が多く、スピードを出したまま交差点内に入り右左折する車があるため危険。(児玉東信号)
<対策内容>
歩車分離信号を設置。
【平成28年度】



南小学校

②見通しが悪く交通量も多いが、信号がないため危険。

<対策内容>
ポール設置と、中山道へのグリーンベルト舗装により、速度超過により交差点に侵入する車を抑制。
【平成28年度】




③見通しが悪く幅員もないがスピードを出している車がいる。
<対策内容>
停止線有り。児玉東信号の歩車分離信号機への変更に伴い進入車減少。
【平成28年度】



南小学校区通学路対策箇所図

別添2



④橋の幅員が狭く、フェンスも低いため危険。
<対策内容>
ハード面での対応は困難なため保護者や学校での交通指導を徹底する。
【平成25年度】





南小学校区通学路対策箇所図

別添2



南小学校区通学路対策箇所図

別添2





⑦歩道が無く、車道も狭いため危険。交通量も多い。
<対策内容>
歩道を設置。
【平成33年度完成予定】



南小学校区通学路対策箇所図

別添2



西友

杉の子
幼稚園

保育園
つくしんぼ

⑧交通量が多く信号がないので危険。
<対策内容>
交差点利用者から信号機設置希望の声があがっているので、警察本部に要望をあげていく。
【平成30年度】



南小学校区通学路対策箇所図

別添2



南小学校区通学路対策箇所図

別添2



⑩ガードレールに切れ目があり危険
切れ目のない高いガードレールを
設置して欲しい。
<対策内容>
橋の構造上フェンス等を設置でき
ないため、注意喚起・指導を徹底。
【平成30年度】

