

# 北小学校区通学路対策箇所図

⑧地下道の特性上、人目に付きにくい。  
 <対策内容>  
 複数人での通行を心がけるよう指導を徹底。  
 【令和2年度】




⑦見通しは良いものの、交通量は以前に比べ増えている。  
 <対策内容>  
 学校からの指導を徹底。  
 【令和2年度】




②道路の幅員が狭く、曲がっているうえに交通量が多いため危険。  
 <対策内容>  
 道路改良(拡幅)工事。  
 【平成28年度】




①車の交通量が多く、右折車には特に注意が必要。  
 <対策内容>  
 指導線等を検討中。  
 【平成26年度】



③歩道の幅員が狭く、交通量が多いため危険。  
 <対策内容>  
 防護柵等を検討中。  
 【平成26年度】




⑥車や自転車がスピードを出して交差点を曲がるため危険。  
 <対策内容>  
 学校からの指導を徹底。  
 【令和2年度】





# 北小学校区通学路対策箇所図

別添3



④大型車の通行が多く、信号無視で進入してくる車も多くあり危険。  
<対策内容>  
歩車分離信号に変更  
【平成25年度】



⑤塩野交差点の横断歩道を通行するため、グリーンベルトの反対側の路肩に横断しなければならない。  
<対策内容>  
ハード面での対応は困難なため、学校からの指導を徹底する。  
【平成26年度】

