

建物本体(構造体)の耐震化状況

学校名	区分	耐震診断 実施年度	診断結果	耐震診断 実施率	耐震補強工事 実施年度	耐震化率
北小学校	教室棟	H19	一部補強を要す。	100%	H21年8月完了	100%
	管理棟	H19	一部補強を要す。	100%	H21年8月完了	
	屋内運動場	H18	一部補強を要す。	100%	H20年8月完了	
南小学校	教室棟	H20	一部補強を要す。	100%	H21年8月完了	100%
	管理棟	H20	一部補強を要す。	100%	H21年8月完了	
	屋内運動場	H18	一部補強を要す。	100%	H20年12月完了	

学校名	区分	耐力度調査 実施年度	調査結果	耐力度調査 実施率	改築工事 実施年度	耐震化率
中学校	教室棟	H19	耐力度が基準の数値に満たなかったため、文部科学省の危険改築事業の対象となりました。	100%	H23年3月 全面改築完了	100%
	管理棟					
	屋内運動場					

天井付帯設備等(非構造部材)の耐震化状況

学校名	区分	工事内容	耐震補強工事 実施年度	耐震化率
南小学校	屋内運動場	バスケットゴールほか高所設置物落下防止工事	平成27年度	100%
北小学校	屋内運動場	バスケットゴールほか高所設置物落下防止工事	平成27年度	100%
中学校	屋内運動場	バスケットゴールほか高所設置物落下防止工事	平成27年度	100%
	武道場	吊り天井落下防止工事	平成27年度	