

対策一覧表

【南小学校】

| 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------------|
| ① | 荒町地区の町道(中山道) 大字御代田2194-3周辺 | 道路の幅員が狭く、歩道と車道の区別がない | 路肩カラー舗装等を予定 | 御代田町 | 平成28年度 |
| ② | 荒町地区町道(中山道)と埋立地との交差点 大字御代田2152-5付近 | 見通しが悪く交通量も多いが、信号がないため危険 | 信号機は道路の構造上設置できない。ゼブラ部分にポールを設置 | 警察 御代田町 | 平成28年度 |
| ③ | 児玉区内の十字路 大字御代田3998-127付近 | 通学時に通勤の車が通行している。見通しが悪く幅員もないが、スピードをだしている車があり危険 | 標識は道路の構造上設置できないが、児玉東の信号を変更することに伴い、進入する車も減少すると思われる | 御代田町 | 平成28年度 |
| ④ | 露切橋 大字豊昇14-5付近 | 橋の幅員が狭く、フェンスも低いため危険 | フェンス等は公法的に難しいため、保護者や学校からの指導を徹底する | 御代田町 | 平成25年度 一部対策実施 |
| ⑤ | 草越の県道借宿小諸線のカーブ 大字草越1165-2付近 | 交通量が多く、スピードをだしている車両が多いため危険 | 防護柵を設置 | 長野県 | 平成25年度 |
| ⑥ | 児玉東の県道借宿小諸線の信号 大字御代田3998付近 | 交通量が多く、スピードを出したまま交差点内に入り右左折する車があるため危険 | 歩車分離信号を設置予定 | 警察 長野県 | 平成28年度 |
| | | | | | |
| | | | | | |

【対策検討メンバー】佐久警察署、国土交通省関東地方整備局長野国道事務所、長野県佐久建設事務所、南小学校、北小学校、中学校、町建設水道課、教育委員会

対策一覧表

【北小学校】

| 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|--|--|-----------------------------------|-------------|--------|
| ① | 国道18号線三ツ谷東交差点 大字馬瀬口1670-50付近 | 車両の交通量が多く、右折車には特に注意が必要 | 指導線等を検討中 | 国 | 平成26年度 |
| ② | ハケ倉神社から県道御代田停車場線への交差点 大字馬瀬口1916-2付近 | 道路の幅員が狭く、曲がっているうえに交通量が多いため危険 | 道路改良工事 | 長野県 | 平成24年度 |
| ③ | 三ツ谷国道18号線歩道 大字馬瀬口1667-8付近 | 歩道の幅員が狭く、交通量も多いため危険 | 防護柵設置等を検討中 | 国 | 平成26年度 |
| ④ | 浅間サンライン普賢山落交差点 大字塩野482-4付近 | 大型車の通行が多く、信号無視で進入してくる車両も多くあり危険 | 歩車分離信号に変更 | 警察 | 平成25年度 |
| ⑤ | 浅間サンライン塩野交差点付近 大字塩野3404-38付近 | 塩野交差点の横断歩道を通行するため、グリーンベルトの反対側の路肩に横断しなければならない | 道路の構造上ハード面での対応は困難なため、学校からの指導を徹底する | 北小学校 中学校 | 平成26年度 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【対策検討メンバー】佐久警察署、国土交通省関東地方整備局長野国道事務所、長野県佐久建設事務所、南小学校、北小学校、中学校、町建設水道課、教育委員会