


北小学校区通学路対策箇所図


別添3



②道路の幅員が狭く、曲がっているうえに交通量が多いため危険。
<対策内容>
道路改良(拡幅)工事。
【平成28年度】



①車の交通量が多く、右折車には特に注意が必要。
<対策内容>
指導線等を検討中。
【平成26年度】




③歩道の幅員が狭く、交通量が多いため危険。
<対策内容>
防護柵等を検討中。
【平成26年度】



北小学校区通学路対策箇所図

別添3



④大型車の通行が多く、信号無視で進入してくる車も多くあり危険。
<対策内容>
歩車分離信号に変更
【平成25年度】



⑤塩野交差点の横断歩道を通行するため、グリーンベルトの反対側の路肩に横断しなければならない。
<対策内容>
ハード面での対応は困難なため、学校からの指導を徹底する。
【平成26年度】

