


# 北小学校区通学路対策箇所図

別添3



②道路の幅員が狭く、曲がっているうえに交通量が多いため危険  
<対策メニュー>  
道路改良(拡幅)工事  
【平成24年度 完了】



①車両の交通量が多く、右折車には特に注意が必要  
<対策メニュー>  
指導線等を検討中  
【対策年度:平成26年度】



③歩道の幅員が狭く、交通量が多いため危険  
<対策メニュー>  
防護柵等を検討中  
【対策年度:平成26年度】



# 北小学校区通学路対策箇所図

別添3



④大型車の通行が多く、  
信号無視で進入してくる  
車両も多くあり危険  
<対策メニュー>  
歩車分離信号に変更  
【平成25年度 完了】



⑤塩野交差点の横断歩道  
を通行するため、グ  
リーンベルトの反対側  
の路肩に横断しなければ  
ならない  
<対策メニュー>  
ハード面での対応は困  
難なため学校からの指  
導を徹底する  
【対策年度:平成26年度】

