

南小学校区通学路対策箇所図

別添2



⑧暗いので蛍光灯を交換して欲しい。
<対策内容>
現地の状況を確認の上、対応を検討。
【平成30年度】



南小学校区通学路対策箇所図

別添2



⑨ガードレールに切れ目があり危険
切れ目のない高いガードレールを
設置して欲しい。
<対策内容>
橋の構造上フェンス等を設置でき
ないため、注意喚起・指導を徹底。
【平成30年度】

